89

УТВЕРЖДЕН
Решением исполкома Иркутского
Горсовета депутатов трудящихся
21 августа 1953г. № 573
Председатель
Исполнительного Комитета Иркутского
Горсовета депутатов трудящихся
4 сентября 1953 г.

На основании п. 3 потт. СМ РСФСР
№ 595 от 7/IX 1946 т. акт подлежит
утверждению исполкома Гор(рай)
Совета депутатов трудящихся

(подпись) И. Кузаков

А К Т

приемки здания (сооружения) Государственной Комиссией

«21» августа 1953 г.

г. Иркутске по ул. 25-го Октября дом №43

Государственная приемочная комиссия в составе:

Председатель комиссии—от инспекции Государственного Архитектурно-строительного контроля АЛЕШИНА Д.А. и.о. нач-ка инспекции ГАСК

членов Государственной комиссии от: Исполкома Горсовета или ~~Райсовета~~ (должн) ИВАНОВА гл.инженера горжилуправления

санинспекции (должн.) ЛАМБЕРТ М.В. санврач

пожарной охраны « КОНОПЛЕВА ст.инспектор пожнадзора

клуба МПВО « СОКОЛЬСКИЙ зам.нач.Управления МПВО

коммунального хозяйства (должн.) ДЫРДИНОЙ А.И. инженер по благоустройс

В ПРИСУТСТВИИ:

Технадзора застройщика (должн.) ТРУФАНОВОЙ Л.Ф. техник горОНО

Архитектора автора проекта или его доверенного Зав.ГорОНО - ГУЬАРЬ Г.Н.

Представителя от финансирующего банка Директор школы № 30 ПЕРЕМИЛЬЕВ П.И.

Производителя работ ПОТАПОВА Е.М. и ГЕРАСИМОВА А.Г.

Управляющего домами (комендан.) Гл.инженера треста "Иркутскстрой" ПОГРЕБНИЧКО Н.В.

ОСМОТРЕЛА 3-х этажное кирпичное здание школы на 400мест
(назначение и характеристика здания, сооружения

на участке № 43 по 25-го Октября ул./пер.

района Сталинского города Иркутска в квартале №192

пред'явленный з сройщиком Иркутским ГорОНО

принятый им 14 дня августа м-ца 195 3 г. по акту технической приемки от подрядчика "Иркутскстрой" и ознакомилась с пред'явленными докумен

I. Государственная приемочная комиссия установила:

1. Строительство здания (с оружения) начато июнь м-ц 1952г.

2. Выполнено по проекту, разработанному № 256 на 400 мест
(кем, дата, инвент. №)
Автор проекта ДИЛАКТОРСКАЯ

Проект утвержден (согласован) комитетом по делам архит.при
№ 767 от 28/X-47г.
(кем, дата, №)

3. Все здание (сооружение) имеет одну секций, общий об'ем 7602.0 куб. полезную площадь 1325.46 кв. мт., жилплощадь 61.76 кв. мт, на 400 мес

4. Принято ранее Государственной приемочной комиссией по акту от 195 г. секций здания (сооружения), об'емом куб. мт., полез площадью кв. мт., жилой площадью кв. мт., квартир

5. Пред'явлен ое здание школы настоящему осмотру секций здания (сооружений) имеют об'ем 7602 куб. мт. полезную площадь 13 кв. мт.; жилую площадь 61.76 кв. мт. квартир 400мест

6. Отступления от утвержденного технического проекта: нет

7. Акты на скрытые и др. работы, приложенные к акту технической приемки ния (сооружения) от 14 августа 1953 г. смотри исполнительную техническую документацию

и вскрытые комиссией местами конструкции не было

подтверждают, что выполненные в натуре конструкции соответствуют проекту и ответ требованиям, устойчивости, безопасности и нормальной эксплоатации здания (сооружен

8. Нижеследующие акты технической приемки санитарно-технических и специ ных оборудований см.исполнительную техническую документацию от 14 августа 1953 года

и пробная проверка комиссией действия оборудования, подтверждают полную воз ность эксплоатации здания школы на 400 мест здания

Государственная приемочная комиссия признает, что в качественном отношении, требованиям утвержденных проектов, смет и действующих технических усло-норм, работы выполнены: (оценка)

Архитектурное оформление фасадов отлично

Благоустройство (планировка, дороги, тротуары, ограждения, озеленен.) хорошо

Фундаменты и стены хорошо

Железобетонные работы хорошо

Кровля и стропила хорошо

Перекрытия хорошо

Полы отлично

Перегородки хорошо

Лестницы, площадки, балясник, поручни хорошо

Штукатурные работы хорошо

Малярные работы хорошо

Столярные изделия хорошо

Скобянные изделия и качество их врезки и установки хорошо

Отопление и оборудование котельной хорошо

Вентиляция форточная вытяжно-шахт. хорошо

Водопровод и канализация хорошо

Горячее водоснабжение /в проекте/ нет/

Газопровод и газооборудование /в проекте нет/

Электро борудование электроосвещение хорошо

Устройство лифтов /в проекте нет/

Телефонные вводы и радиофикация хорошо

Холодильн. установки /в проекте нет/

Мусоропроводы /в проекте нет/

Комиссия устанавливает следующую общую оценку выстроенного здания:

отлично

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

III. Государственная приемочная комиссия отмечает следующие качества проекта:

По генплану и благоустройству хорошо

По плану здания хорошо

По конструкциям хорошо

По внутренней отделке здания отлично

По оформлению фасадов отлично

IV. Государственная приемочная комиссия отмечает следующие дефекты в выполненных работах:

Учитывая, что перечисленные выше дефекты проекта и строительства и от... ния от проекта не могут служить препятствием к вводу в эксплоатацию здани... дарственная приемочная комиссия постановляет:

Пред'явлен**о** к сдаче здание школы № 30 на 400 мест 4-х этажное кирпичное считать прин...

Примечание: 1. Акт по настоящей форме составляется в 3-х экземплярах. только... нятые в эксплоатацию здания.

2. За все выполненные работы и их качество несет ответственность генерсльный под...

Трест "Иркутскгаз"
(наименование строительной организации)

3. Могущие быть обнаруженными непосредственно после приемки отдельные мелки... подлежат по первому требованию застройщика устранению генеральным подрядчиком в ... порядке.

4. Всякого рода споры между застройщиком и генподрядчиком после подписания ... акта решаются в установленном порядке, через Гос. Арбитраж.

М. П. ГАСК

Председатель Государственной комиссии /...

ЧЛЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ:

От Городского (рай)совета /...

„ Госсанитарной инспекции /...

„ Управлен. Пожарной охраны /Кон...

„ штаба МПВО /Со...

„ Коммунального хозяйства /Дм...

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ:

Технадзор застройщик /Труфан...

Автор проекта или доверен. /Губа...

/Гераси...

/Потапо...

/Черни...

Акт получен: *Уполномоченный застройщика* /Погре...